





POS.	Bezeichnung	Ersatzteii-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	J402000	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück













POS.	Bezeichnung	Ersatzteii-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	J402000	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück






für folgende Ausführung: Wandtiefspülklosett



ProduktArtikel-Nr.MaterialkgWC-Sitz SoftclosingJ469701Duroplast2,75











Neues Scharnier (Messing verchromt) passt nicht auf den alten Sitz. Altes Scharnier (Edelstahl) nicht auf den neueren Sitz! Das neue Scharnier ist größer (Ø), dadurch wurde der Sitz geändert.

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
1	Scharnier-Set Sitz J469701 ab 10/2012	J5162BJ	2 Scharniere
1	Scharnier-Set bis 09/2012	J4556BJ	2 Scharniere


Softclosing



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	J402000	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück









INEWSMALLSSCS Rev. 00






Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
1	Scharnier-Set für Sitz J505701	TV109AA	2 Scharniere




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	T623901	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück






Softclosing



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
1	Scharnier-Set für Sitz J505801	TV111AA	2 Scharniere



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	T623901	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück

